



Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom de werkplek. Werken langs het spoor kan gevaarlijk zijn, met risico's zoals aanrijdgevaar, valgevaar en elektrocutiegevaar. Daarom zijn er een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan werken. Controleer voordat je begint te werken of de fysieke afscherming gekeurd is en meld dit. Start het werk niet voordat de afscherming gekeurd is!!



Fysieke afscherming

We gaan de fysieke afscherming (FA) in deze toolbox als prioriteit stellen. Een FA is een voorziening die fysiek voorkomt dat het personeel in het risicogebied komt. De fysieke afscherming zorgt ervoor dat er voldoende afstand is tussen het personeel en de gevarezone (zone A), zie bijlage. Het is dus niet de bedoeling dat we tegen of op de fysieke afscherming gaan zitten/leunen, het is immers een afscherming. Leunen of ermee spelen kan onnodige risico's met zich meebrengen, en daar zijn we bij Oers Infra BV niet voor. Veilig werken is van essentieel belang en risico's moeten worden vermeden, zodat iedereen veilig naar huis kan aan het einde van de dag.

Andere maatregelen

Natuurlijk is het ook belangrijk om altijd aan de andere maatregelen te houden.

- Helmplicht op alle terreinen kleur geel of wit
- Het dragen van veiligheidsschoenen
- Het dragen van een oranje veiligheidsvest
- Houdt 1,5 meter afstand tot de bovenleiding
- Kom zonder toestemming niet in gevarezone A.

